KOVALENT DO BRASIL LTDA.

FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor: Kovalent do Brasil Ltda. Telefone (21) 2623-1367 Rua Cristóvão Sardinha, 110 Jd. Bom retiro – São Gonçalo – RJ CEP 24722-414

Telefone de Emergência Toxicológica: 0800 7226001 - RENACIAT (Rede Nacional Nome apropriado para embarque

HIDRÓXIDO DE SÓDIO, solução

Nome Comercial Solução Rinse para Automação (Código 512xxxxM) Número de risco: 80 Número da ONU: 1824

Classe ou subclasse de risco: 8 Descrição da classe ou subclasse de

risco: Corrosivo Grupo de embalagem: III

Aspecto: líquido límpido, incolor e inodoro.

de Centros de Informação Toxicológica)

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento de emergência: Usar roupas protetoras, óculos de segurança, luvas protetoras de borracha neoprene e proteção respiratória apropriada quando altas concentrações estiverem presentes (filtro GA). Em caso de incêndio, utilizar equipamento de respiração autônomo. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo: Não inflamável, o contato com alumínio, estanho, zinco, bronze ou latão gera gás hidrogênio que é inflamável, evite o contato com ácidos, compostos orgânicos Halogenados, compostos orgânicos Nitrogenados e Glicóis, na combustão não gera vapores de risco.

Saúde: OLHOS: Podem sofrer queimaduras graves e possível perda de visão; PELE: Pode sofrer queimaduras graves; VIAS RESPIRATÓRIAS: Pode causar danos às vias respiratórias.

Meio ambiente: Polui rios, a flora, o solo e o ar, prejudica a fauna.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Assegurar ventilação adequada e usar EPI, mantendo afastadas pessoas desprotegidas. Manter o produto afastado de fontes de ignição. Conter o vazamento com material absorvente, tal como areia, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universais ou serragem. Não permitir a passagem para rede de esgotos, águas de superfície ou subterrâneas. Eliminar o material recolhido de acordo com a legislação em vigor.

Fogo: Em caso de incêndio além dos demais EPIs, utilize equipamento de respiração autônoma. Os agentes extintores adequados são CO₂, pó químico ou água na forma de neblina. Combata incêndios maiores com água na forma de neblina ou espuma resistente a álcool. Por razões de segurança não utilize jato d'água. Resfrie os recipientes em perigo com água na forma de neblina, a uma distância segura. Prevenir que a água utilizada na extinção do fogo entre na rede de esgoto ou nos lençóis subterrâneos.

Poluição: Evite a contaminação dos cursos d'água e mananciais, vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo).

Comunique às autoridades a extensão do acidente (Defesa Civil: 199).

Envolvimento de pessoas: Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediatamente as partes atingidas com água em abundância, por pelo menos 15 minutos. Remova as roupas e calçados contaminados e mantenha a vítima aquecida. Consulte um médico.

Informações ao Médico: Se houver resíduos na pele, neutralize com uma solução aquosa de ácido acético (vinagre) ou similar. No caso dos olhos, neutralize com solução diluída de ácido bórico a 2%. Para maiores informações contatar o Centro de Controle a Intoxicação da sua região (verso) ou RENACIAT (Rede Nacional de Centros de Informação Toxicológica) TEL 0800 722 6001 24h/dia.

Observações: Sinalizar o local e avisar as autoridades locais sobre o acidente. As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas no envelope para transporte.